



**JUNTOS  
CONTRA EL  
CORONAVIRUS**



## NOTA DE PRENSA

### **EQUIPO TÉCNICO DE AUTODEMA PARTICIPÓ DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA ZONA DE DESLIZAMIENTOS EN EL VALLE DE VÍTOR**

**Arequipa 06 de mayo del 2021.** El equipo técnico de Autodema junto a los representantes de la Mesa Técnica del Valle de Vítor, realizo ayer (jueves) una inspección técnica en la zona afectada por los deslizamientos de tierras, en el lugar denominado Sector Pie de Cuesta en el distrito Vítor, esta inspección tiene por propósito levantar información para la elaboración de los expedientes técnicos para rehabilitar la zona.

La comisión estuvo conformada por el ing. Venancio Madariaga Tapia, gerente de Gestión de Recursos Hídricos de Autodema, el alcalde de la Municipalidad distrital de Vítor, Sr. Marco Antonio Apaza y su equipo técnico, representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, Ing. Delia Ccapa Cuti y los especialistas del INGEMMET, la inspección culminó con los siguientes compromisos.

- Elaboración de un Estudio de Evaluación de Riesgo (EVAR).
- Elaboración de un estudio hidrogeológico de toda la margen izquierda del distrito de Vítor.
- La elaboración de expedientes técnicos o fichas IOARR de lo siguiente:
  - Drenaje para la mitigación de los deslizamientos del Sector Pie de la Cuesta.
  - Cámara de captación o reunión, para la evacuación de aguas hacia el canal de regadío.
  - Rehabilitación de la carretera en el Sector Pie de la Cuesta "Zona de Deslizamiento".
  - Reparación del sistema de agua potable, afectado por los deslizamientos de sector Pie de la Cuesta.

Las visitas a la zona afectada, por parte de los representantes de la "Mesa Técnica de Valle de Vítor" continuarán de manera permanente, así como las intervenciones correspondientes para mitigar los daños que se están ocasionando en los predios y canales de regadío.



**Arequipa, 06 de mayo del 2021**  
**Gerencia ejecutiva**



**BICENTENARIO  
PERÚ 2021**

**¡Construyendo la mejor Región del Perú!**